АКТ
обследования дорожных условий на школьных маршрутах «МБОУ НОШ №7»; «КГКОУ ШИ 14»; «КГКОУ Школа 4»

12 января 2021 г. г. Амурск

В составе:
Безвершенко И. М. – заместитель директора по АХЧ МБОУ НОШ №7 г. Амурска;
Товпик С. И. – ведущий специалист управления образования;
Силаев А. В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району;
Коктышев П. С. –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации городского поселения «Город Амурск»;
Стиба Ю. А. – начальник службы охраны и безопасности КГКОУ ШИ 14;
Стахий Александр Николаевич – начальник службы охраны и безопасности КГКОУ Школа 4,
произвели обследование дорожных условий на школьном маршруте, в результате которого выявлено:

1. <u>на проспекте Мира</u>

1.1 от дома № 14 до дома № 30 частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения;

1.2 от дома № 2 до дома № 32 наличие уплотнённых под воздействием транспортных средств слоев снега

2. <u>на проспекте Победы</u>

2.1 от дома № 2 до дома № 16 наличие уплотнённых под воздействием транспортных средств слоев снега;

3. <u>на проспекте Строителей, при движении со стороны транспортной развязки «Кольцо»:</u>

3.1 от транспортной развязки «Кольцо» до дома № 20 пр. Строителей частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения, просадка дорожных плит;

3.2 от дома № 19 до дома № 20 просадка, значительные повреждения дорожных плит;

3.3 в районе дома № 38 отсутствуют благоустроенные подходы к пешеходному переходу;

3.4 от дома № 52 до дома № 70 (четная и нечетная сторона) частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения, наличие уплотнённых под воздействием транспортных средств слоев снега;

3.5 в районе дома № 47 «Профессиональный лицей № 44» отсутствуют пешеходные ограждения в границах пешеходного перехода;

3.6 от дома № 72 пр. Строителей до дома № 83 пр. Комсомольский, разрушение бордюрного камня.

3.7 от транспортной развязки «Кольцо» до дома № 20 пр. Строителей на проезжей части наличие зимней скользкости.

4. <u>на проспекте Комсомольский</u>

5.1 от дома № 65 до дома № 83 отсутствует бордюрный камень, имеющийся имеет локальные разрушения;

5.2 от дома № 63 пр. Комсомольский до дома № 52 пр. Строителей по не чётной стороне имеются разрушения бордюрного камня;

5.3 от дома № 2 пр. Комсомольский до дома № 12 пр. Комсомольский ширина очистки проезжей части от снежных отложений не соответствует ширине проезжей части.

6 <u>на проспекте Октябрьский</u>

6.1 на всей протяженности проспекта частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет локальное разрушение.

6.2 в районе домов № 20, 21 (МБОУ НОШ № 7) тротуар (нечетная сторона) имеет разрушения.

6.3 в районе дома № 20 наличие наледи, в результате выхода воды на проезжую часть.

6.4 от дома № 9 пр. Октябрьский до дома № 19 пр. Строителей (по нечетной стороне) имеют разрушения либо отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки; частично отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения;

6.5 по всему проспекту отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения, что приводит к появлению несанкционированных проездов транспорта в районе домов №№ 37, 19Г, 19В, 19Б пр. Строителей.

7 на улице Амурская

7.1 на всем протяжении улицы отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения.

На маршрутах следования школьных автобусов изношена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 ПДД в границах пешеходных переходов.

И.М. Безвершенко_____

С.И. Товпик_____

А. В. Силаев_____

П.С. Коктышев_____

Ю.А. Стиба _____

А.Н. Стахий _____